

Таблица аналогов для подбора замены трансформаторов тока

Типы заменяемых трансформаторов

Замена ОАО «СЗТТ»

ТК-20; ТК-40; Т-0,66; ТШ-0,66	ТОП-0,66; ТШП-0,66; ТОП-0,66-I; ТШП-0,66-I; ТШЛ-0,66-III-1
ТШН-0,66	ТШЛ-0,66-II
ТДЗЛК-0,66; ТЗЛК-0,66	ТЗЛ-1; ТЗЛМ-1
ТДЗЛК-0,66-1	ТЗЛМ-1-1
ТДЗРЛ-0,66	ТЗРЛ
ТДЗЛВ 10	ТЗЛМ-600
ТЛК-10; ТЛО-10; ТОЛ-СЭЦ-10	ТОЛ-10-I
Трехобмоточные ТЛО-10; ТЛК-10 (3)-5,7	ТОЛ-10-I-7(8)
ТЛМ-10	ТОЛ-10-8
ТЛП-10-4	ТЛ-10
ТЛП-10-6	ТЛ-10М
ТПЛ-10; ТПЛМ-10; ТПЛ-10с; ТЛП-10-5	ТПЛ-10-М
ТПФ-10; ТПФМ-10; ТПОФ-10; ТПОФД-10; ТПК-10; ТЛП-10-2; ТЛП-10-3	ТПОЛ-10
ТПШЛ-10; ТЛП-10-1	ТЛШ-10
ТПОЛ-20	ТПЛ-20
ТПОЛ-35	ТПЛ-35
ТФЗМ-35; ТФМ-35; ТФМД-35; ТБМО-35	ТОЛ-35
ТНП-2(-4)	ТЗЗ-2(-4)
ТТИ-5000.5	ТЛЛ-0,66-4